

ANNÉE / OUVRAGE :

2004-2006 / Église Notre-Dame de Vevey

DESCRIPTION :

Restauration de la tour sud en pierre

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Vevey et La Tour-de-Peilz

ARCHITECTES :

-

COÛT DE LA STRUCTURE :

Frs 1'500'000.- sur 2 ans

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Remplacement des pierres et remplacement et renforcement des tirants inclinés à l'intérieur de la flèche et ceinturage sur plusieurs niveaux. Mise en précontrainte légère de la flèche.



Tourelle Sud pendant les travaux



Reconstruction de la flèche en conservant certaines pierres et changement pour d'autres.



Renforcement par mise en précontrainte légère et ceinturage