

**ANNÉE / OUVRAGE :**

1996 - 1997 / Cathédrale de Lausanne

**DESCRIPTION :**

Restauration de la partie haute de la Tourelle Sud.

Remplacement des pierres et renforcement de la résistance du couronnement à la base de la toiture polygonale.

**MAÎTRE D'OUVRAGE :**

Etat de Vaud, Service des bâtiments

**ARCHITECTE :**

Christophe Amsler

**COÛT DES STRUCTURES :**

Frs 3'000'000.00 sur 4 ans

**CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE :**

Nouvelle modénature de la toiture pyramidale en pierre pour assurer l'étanchéité.



Tourelle Sud après travaux et Beffroi



Dégâts typiques dus à la rouille d'éléments métalliques



Reconstruction de la partie supérieure de la Tourelle