

ANNÉE / OUVRAGE :

2015 - 2016 / Cathédrale de Lausanne

DESCRIPTION :

Tours de Chevet Sud et Nord du Transept

MAÎTRE D'OUVRAGE :

État de Vaud, Service des bâtiments historiques

ARCHITECTE :

Christophe Amsler

COÛT DE LA STRUCTURE :

Frs 200'000.-

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Restauration, renforcement et assainissement des charpentes des flèches des Tours de Chevet Sud et Nord du Transept. Remplacement localisé de parties de poutres trop dégradées ; réajustement de calages existants ; remplacement de chevilles en bois dur manquantes dans les assemblages.




Base de la charpente trop dégradée



Zoom



Chapelle Nord du transept



Façade Sud de la chapelle Nord