





BASILIQUE DU VALENTIN -LAUSANNE

Maître d'ouvrage

Paroisse catholique de Notre-Dame, Lausanne

Recensement MH: 2

Architectes

Christophe Amsler

Évaluation sismique du bâtiment et de son clocher par modélisation numérique. Intervention de confortement visant la stabilisation des murs latéraux par la fixation des têtes de murs aux planchers à solivages à l'aide de cornières métalliques. L'effet « diaphragme » des planchers est obtenu par une disposition et un clouage systématique des planches.

Années d'intervention: 2020-2023

EGLISE ST-JEAN - GRANDSON



Maître d'ouvrage

Etat de Vaud

Recensement MH:1

Architectes

Christophe Amsler et Dominique Montavon

Groupe pluridisciplinaire

Commission technique Ingénieur associé : JP.Marmier Renforcement des fondations.
Changement des tirants de la nef.
Ceinturage de la base du clocher.
Renforcement des charpentes de toutes
les toitures et du beffroi.

Travaux d'assainissement des parements en pierres de l'église.

Années d'intervention: 2000-2005 Budget: Fr. 4'500'000.00 y compris assainissement des charpentes conservées.



EGLISE DU PRIEURÉ - PULLY

Maître d'ouvrage Commune de Pully

Recensement MH: 2

Architecte

Frank Ducret

Reconstruction complète (sauf les murs) de l'église suite à un incendie criminel.
Renforcement de voûtes, d'arcs et de murs suite aux dégâts de l'incendie et de son extension.

Stabilisation des fondations.

Années d'intervention: 2001-2003

Budget: Fr. 1'500'000.00







ÉGLISE CATHOLIQUE DE BOTTENS

Maître d'ouvrageCommune de Bottens

Recensement MH: 2

Architecte

Service communal

Renforcement et stabilisation du pignon d'entrée.

Stabilisation de la charpente de la nef.

Année d'intervention: 2003

Budget: Fr. 30'000.00



EGLISE NOTRE DAME -VEVEY

Maître d'ouvrage

Commune de Vevey et La Tourde-Peilz

Recensement MH: 2

Architecte

Ivan Kolecek

Groupe pluridisciplinaire

Commission technique

Stabilisation et renforcement du clocher en pierres.

Stabilisation de la façade pignon d'entrée.

Travaux d'assainissement des parements en pierres et renforcements des charpentes.

Intervention de stabilisation et renforcement parasismique.

Années d'intervention : 2004-2006 Budget : Fr. 1'500'000.- sur 2 ans



TEMPLE DE MONTHERON -LAUSANNE

Maître d'ouvrage

Canton de Vaud

Recensement MH: 3

Architecte

Christophe Amsler

Groupe pluridisciplinaire

Commission technique

Stabilisation des fondations, assainissement des parements en pierres.

Rénovation et renforcement complets de la charpente.

Années d'intervention: 2005-2006

Budget: Fr. 800'000.00







EGLISE ST-MARTIN - LUTRY

Maître d'ouvrage Commune de Lutry

Recensement MH: 2

ArchitecteService de construction communal

Stabilisation de l'église par la mise en œuvre d'un ceinturage périphérique de type longrine en béton armé prenant appuis sur des micropieux.
Suivi des déformations par équipement

Année d'intervention : 2009 Budget : Fr. 150'000.00

des fissures de témoins.



EGLISE DE NOVILLE

Maître d'ouvrage Commune de Noville

Recensement MH:1

ArchitecteAlexandre Puiz

Rénovation et renforcement de la charpente du beffroi.

Année d'intervention : 2009 Budget : Fr. 60'000.00



EGLISE DE DAILLENS

Maître d'ouvrageCommune de Daillens

Recensement MH: 2

Architecte

Atelier d'architecture Kolecek

Groupe pluridisciplinaire

Commission de construction

Rénovation et renforcement des fondations, de la voûte du clocher et diverses interventions sur les infrastructures en pierres et des escaliers.

Années d'intervention : 2011-2015

Budget: Fr. 120'000.00







TEMPLE DU MONT-SUR-LAUSANNE

Maître d'ouvrage Canton de Vaud

Recensement MH: 2

Architecte

Atelier d'architecture Jean-Paul Crausaz et partenaire Rénovation et renforcement de la charpente du beffroi. Etude pour l'ajout d'une cloche supplémentaire.

Année d'intervention : 2012 Budget : Fr. 30'000.00



EGLISE NOTRE DAME DU VALENTIN - LAUSANNE

Maître d'ouvrage Canton de Vaud

Recensement MH: 2

Architecte

Christophe Amsler

Rénovation et renforcement du clocher en béton armé. Rénovation du beffroi en acier. Accompagnement dans l'assainissement et la rénovation des murs en pierres de la nef. Rénovation des charpentes de la nef.

Années d'intervention : 2012-2014 Budget : Fr. 100'000.00



EGLISE CATHOLIQUE POLIEZ-LE-GRAND

Maître d'ouvrage Commune de Montilliez

Recensement MH: 2

Architecte Erbat SA Assainissement des drainages périphériques, des parements en pierres du clocher.

Renforcement de la charpente du beffroi.

Années d'intervention: 2013-2014

Budget: Fr. 100'000.00







ABATIALE DE PAYERNE

Maître d'ouvrage Commune de Payerne

Recensement MH: 1

ArchitecteIvan Kolecek

Groupe pluridisciplinaireCommission technique

Mandat d'expert-ingénieur auprès des mandataires architecte et ingénieur civil pour le concept et le développement du principe d'intervention.

Années d'intervention : 2013-2015 Budget : Fr. 7'500'000.00



EGLISE ROMANE DE ST-SULPICE

Maître d'ouvrage Commune de St-Sulpice

Recensement MH: 1

Architecte

Service des monuments historiques du canton de Vaud Etude et suivi d'un réseau de fissures pour évaluation de la nécessité d'une intervention de stabilisation.

Année d'intervention : 2014 Budget : Fr. 10'000.00



EGLISE ROMANE DE DENEZY

Maître d'ouvrage Commune de Denezy

Recensement MH: 2

Architecte

Service des monuments historiques du canton de Vaud Etude et suivi de la rénovation du clocher, renforcement et assainissement des poutres détériorées, nouveaux abats-sons et ferblanteries.

Année d'intervention : 2020 Budget : Fr. 100'000.00